

INMO
desarrollos

MARQUIS
VILLA MORRA



MARQUIS

VILLA MORRA


AVANCES DE OBRA

DICIEMBRE 2021

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 1.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 2.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 3.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 4.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 5.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 6.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 7.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:


AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

Piso 8.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS: AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 9.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 10.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 11.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

Piso 12.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

Piso 13.





Montaje de artefactos en el 3F




Artefactos de iluminación piso 4



Puertas y placares en el 4D



Montaje de compresores en el piso 4



Mesada y revestimiento en baños del piso 5



Inicio del montaje de muebles de cocina en el 5F



Montaje de puertas en el piso 5



Revestido y mesada en el 5A



Piso de balcón y baranda en el piso 6



Aberturas, enduido y cielorraso en el 6C



Piso y cielorraso en el 7B



Alimentación para cocina y desagüe en el 8B



Alimentación de AA y PCI en el piso 8



Aislación de losas de baño piso 8



Contrapiso y carpeta en el 9F



Carpetas terminadas en el piso 9



Contrapiso y carpeta en el 10A



Contrapiso y carpeta en el piso 11



Aislación de losa balcones piso 12




Mampostería y losa de parrillas en el piso 12



Vista actual del piso 13

NIVELES DE AZOTEA-GYM:





Contrapiso y carpeta azotea



Mampostería en sector gym y sauna



Electrodutos y cajas eléctricas del sector



Avance de los cerramientos en azotea



Vista de los cerramientos en azotea y sector gym



Vista actual



Aislación de piscina azotea

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Terminación de enduido y pintura en sectores de planta baja



Piso en recepción planta baja



Enduido, cielorraso y terminaciones en zona de recepción planta baja



Aislación de base del piso en depósito de basura en planta baja

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Losa marquesina y mampostería en frente acceso principal



Red de rociadores contra incendios en estacionamiento de PB



Configuración de la muralla sobre Pacheco



Primera mano de textura en fachada

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Montajes de ascensores




Salida de aire en descansos para presurización de caja de escalera



Línea de cable de cobre desnudo para el sistema de pararrayos

PORCENTAJE DE AVANCE EN OTROS SECTORES:



A continuación, algunas tomas fotográficas actuales de las fachadas:



Vista actual desde una perspectiva sobre Torreani Viera



Una vista actual de la fachada posterior



Vista de los cerramientos de estacionamientos



Fachada principal



Vista actual desde una perspectiva general esquina de Pacheco y T. Viera

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos

 +595 981 442 600

 ventas@inmo.com.py

 www.inmo.com.py

  @inmodesarrollos