

INMO
desarrollos

INFINITY
apartments & lofts



INFINITY

apartments & lofts


AVANCES DE OBRA

OCTUBRE 2021

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 1.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 2.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 3.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 4.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 5.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 6.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 7.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 8.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO

Piso 9.






Colocación muebles de cocina piso 2



Inicio del montaje de muebles de cocina en el 2E



Colocación de puertas piso 2



Montaje de placares piso 2



Placares departamentos del segundo piso



Montaje de muebles de cocina 1C



Muebles de cocina 2E



Montaje piso 2



Montaje de placar en el 2A



Enduido y detalles piso 3



Artefactos de baño protegidos en el 3C



Colocación de evaporadores de AA en el piso 3



Terminaciones varias en el 3E



Colocación de puertas en el 3C




Evaporador y abertura en el 4E



Cielorraso baño del 4E



Una mano de enduido, aberturas y AA en el 4C



Revestido de baño en el 4B



Cielorraso en el 5D



Desagües cloacales baños del piso 6



Colocación de piso en el 5A



Cielorraso y enduido una mano en el 5B



Cableado piso 6



Ducteado de AA y desagüe piso 7



PCI en ambientes del piso 6




Mamposterías en el piso 8



Mamposterías en el piso 9

AVANCES EN OTROS SECTORES:



A continuación, algunas tomas fotográficas



Aislación losa de azotea



Pegado de membrana de 4mm en losa azotea



Aislación en azotea



Enduido caja de escalera



Trabajos acondicionamiento sector de PD y medidores en planta baja



Cerramiento de mampostería para montantes



Revestimiento refractario en parrillas



Enduido de paredes en planta baja



Trabajos en zona de montaje de los transformadores



Vista actual de una de las fachadas



Vista actual desde otra perspectiva



Avances actual desde fachada principal

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos