

INMO
desarrollos

INFINITY
apartments & lofts



AVANCES DE OBRA

MAYO 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Etapas recientes y sus porcentajes de avance:

- Hormigonado de los tabiques de la piscina azotea: 100%
- Hormigonado de pilares losa techo quincho azotea: 100%
- Encofrado losas y vigas techo quincho azotea: 90%
- Escalera hasta azotea: 100%
- Tabique de caja de ascensores y escalera: 100%

Seguidamente, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:



Inicio del encofrado losas y vigas quincho azotea



Avance del encofrado para las losas y vigas del techo quincho en azotea



Hormigonado del tabique de caja de ascensores y escaleras




Hormigonado de los tabiques en su ultimo tramo



Encofrado losas y vigas techo quincho



Fondos de losa y vigas techo quincho en azotea



Avance del encofrado actual




Tabiques y fondo de piscina ya hormigonados

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Primer piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Segundo piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Tercer piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Cuarto piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Quinto piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS

Sexto, Séptimo y Octavo pisos de Dptos.



A continuación, algunas tomas fotográficas de estos avances en plantas de departamentos:



Revestidos y mesada en el 1E



Artefacto sanitario en baño del piso 1



Placa hidrófuga de Durlock en baños piso 1



Tomas eléctricas y TV en habitaciones del primer piso



Primer piso dpto. D



Parrilla, marco de aluminio en abertura y detalles en el 1C



Vista actual del 1B



Umbrales en accesos de departamentos B y C piso 1



Vista actual del palier del piso 1



Enduido de primera mano en paredes y losa del 2E



Cielorraso hidrófugo en baño del 2C



Colocación de piso en el segundo nivel de planta tipo



Detalle del listón de terminación en revestidos de los baños



Enduido de paredes y fondo de losas tercer piso



PCI, alimentación de agua y eléctrica bajo losas del piso 3



Cielorraso, cableado y enduido 1 mano en el 3B



Refractario en parrillas del piso 3



Vista actual del palier en el piso 3



Avance de las instalaciones en el cuarto piso



Revoque de paredes e instalaciones en el 5C



Mamosterías linderas piso 6



Mamosterías linderas piso 7




Cerramiento en linderos del piso 8



Una vista de las mamosterías linderas de 0,30 con común y envarilladas

Avances en otros sectores



A continuación, algunas tomas fotográficas



Bauleras bajo losa rampa de la planta baja



Bauleras, deposito y baño planta baja



Un sector de contrapiso en planta baja



Replanteo de niveles de carga para contrapiso en E1



Vista del avance del revoque en una de las fachadas laterales



Revoque de fachada



Una vista actual desde una perspectiva lateral del avance



Vista general desde otra perspectiva



Una de las fachadas laterales y su avance



Vista actual desde fachada principal sobre Stma. Trinidad

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos