

INMO
desarrollos

MARQUIS
VILLA MORRA



MARQUIS

VILLA MORRA

AVANCES DE OBRA

SEPTIEMBRE 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Etapas recientes y a ser ejecutadas con sus porcentajes de avance:

- Hormigonado losa de azotea (13-07-21): 100%
- Pilares losa quincho: 100%
- Hormigonado losa techo quincho: 100%
- Encofrado losa techo gimnasio y sauna: 85%
- Armaduras losa techo gimnasio y sauna: 70%
- Piscina hormigón azotea: 100%
- Escaleras a pisos dúplex: 80%
- Sectores de la estructura a concluir: Losa techo del gimnasio – losa tapa de caja de escalera – tanque superior de agua.
- Previsión de terminación estructura: trascurso del mes de setiembre.

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:



Encofrado losa techo de quincho



Avance del encofrado



Encofrado y armaduras para la losa piso sobre quincho



Encofrado techo losa quincho



Avance del encofrado sobre azotea



Encofrado para la estructura de la piscina en azotea



Armaduras e instalaciones para la losa techo de quincho (piso gimnasio- sauna)



Hormigonado de la losa



Losa techo de quincho en azotea ya hormigonada



Piscina ya hormigonada



Trabajos sobre losa techo de quincho ya hormigonada- tabiques y pilares



Encofrado de tabiques caja de escalera y ascensores ultima parada gimnasio- sauna




Armado escalera deptos. dúplex

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 1.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 2.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 3.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 4.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 5.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 6.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 7.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 8.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 9.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 10.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

Piso 11.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Piso 12.




NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

Piso 13.





Mampostería en linderos del piso 13



Mampostería en linderos del piso 12



Mamposterías interiores del piso 11



Avance en contrapiso y carpeta en el piso 10



Revoque de paredes en el piso 8




Aislación de balcón piso 5



Tenido hidráulico y de PCI en el piso 7




Instalaciones de AA, PCI e hidráulica para el piso 6



Cableado en departamentos del piso 5



Puertas en el 2B



Avance en colocación de puertas en el piso 2



Colocación de puertas en el piso 3



Aberturas y vidrios en el piso 4



Colocación de aberturas y vidrios en el 3A



Colocación de cielorraso en palier del piso 5



Mesada y pileta de lavar en el piso 3



Aislaciones de losa en piso 6



Piso, cielorraso y aberturas en el 4F



Revestido de baños en el piso 4



Colocación de piso en el 5D



Instalaciones bajo losa en palier del piso 5



Revoque, contrapiso y carpeta en el 7F



Mesadas y bachas en baños del piso 3



Aberturas y vidrios en el 3A



Cielorraso en el piso 5



Prueba de agua en balcones del piso 6



Palier del piso 1



Palier del piso 2

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Ubicación del trafo 3 en planta baja



Enduido y pintura en estacionamientos



Cerramientos en E3



Revoque paredes de planta baja

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Colocación de marco para rejilla corrida en rampa a SS



Configuración de palieres de salida a estacionamientos



Estacionamiento 1 y su configuración actual



Montaje de barandas en balcones de los primeros cuartos pisos

AVANCES EN OTROS RUBROS Y NIVELES:



Bajadas cloacales y pluviales en montantes



Aislación en pozos de ascensores




Avances en los contrapisos de hormigón en estaconamientos



Tratamiento de impermeabilización en losas de baños

AVANCES EN OTROS SECTORES:



A continuación, algunas tomas fotográficas actuales de las fachadas:



Vista actual desde calle Torreali Viera- Revoques y mochetas de fachada



Una vista actual desde calle Pacheco



Vista general desde Pacheco



Vista actual de la fachada principal

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos