

INMO
desarrollos

INFINITY
apartments & lofts



AVANCES DE OBRA

ABRIL 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Etapas recientes y sus porcentajes de avance:

- Hormigonado de la última losa o piso azotea (31/03/21): 100%
- Hormigonado de escalera a la azotea: 100%
- Preparación arranques de pilares losa quincho:10%
- Excavación para el tanque de agua inferior: 100%
- Carga de losa fondo, paredes y tapa del tanque inferior: 100%

Seguidamente, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:



Jornada de hormigonado de la losa techo del piso 9 o losa de azotea



Hormigonado de la losa piso azotea



Hormigonado del fondo de la piscina en losa azotea



Vista actual del sector de la piscina en el nivel azotea



Losa fondo de piscina con los arranques para las paredes



Vista actual de la ultima losa hormigonada



Encofrado y armaduras de los tabiques del tanque



Jornada de hormigonado del tanque inferior de agua



Tanque de agua inferior ya totalmente hormigonado




Vista del tanque de agua enterrado en planta baja

Vista actual del avance de los trabajos de excavación para el tanque enterrado

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Primer piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Segundo piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Tercer piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Cuarto piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS


Quinto piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS

Sexto y Séptimo pisos de Dptos.



Seguidamente, algunas tomas fotográficas del trabajo en estos rubros citados:




Aislación de losa en baños del 2B



Una vista del refuerzo de aislamiento en sectores de pasantes en los baños



Terminación en parrilla del 1C



Cableado hasta tablero principal del 1C



Instalación de agua en baño del 4C




Colocación de cielorraso en el 1D




Piso, enduido, cielorraso y prueba de iluminación en el 1E



Revestido en baños del 1E



Vista de la tira metálica de terminación sobre el revestido de baños



Nicho en baño y revestido



Detalle de rejilla en zona duchera de baño 1C



Vista actual del dpto. 1C



Piso en palier del primer nivel



Enduido de paredes, cielorraso y piso en el 1B



Sector para calefones con su rejilla de piso



Inicio del cielorraso en el 2B



Cajas eléctricas en paredes del 4C



Envarillado de rigidización en mamposterías del quinto piso



Mampostería en palier del piso 5



Una toma donde se ven las paredes linderas de 0,20 común con el envarillado



Cerramiento linderos en pisos 6 y 7



Vista actual del avance



Vista desde otra perspectiva del avance actual



Fachada paralela a calle Julio Correa



Vista actual de la fachada principal sobre Stma. Trinidad

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos