



# **AVANCES DE OBRA**

**JULIO 2021** 

## **ESTRUCTURA DE HORMIGON**

Etapas recientes y a ser ejecutadas con sus porcentajes de avance: (los rubros en color representan los ejecutados en este período)

• Pilares para el piso 13: 100%

• Encofrado y armado losa del piso 13: 100%

• Escalera hasta piso 13: 100%

• Hormigonado losa piso 13 (05/06): 100%

Encofrado losa azotea: 100%Armadura losa azotea: 80%

Previsión de hormigonado losa azotea: 09/07

• Elementos estructurales restantes: Tabiques de piscina -losas de quinchos – tapa ascensores y escalera – Tanque de agua

• Previsión de finalización de la estructura: finales mes de julio

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:






Losa del piso 13 o ultimo nivel de departamento ya lista a ser hormigonada




Hormigonado del último nivel de departamentos



Inicio del hormigonado de la losa del piso 13




Avance del hormigonado




Sectores terminados hormigonado piso 13



Nivel del piso 13 ya hormigonado



Hormigonado ya en su última etapa



Hormigonado del tramo de escalera hasta el piso 13



Pilares del siguiente tramo para losa de la azotea




Armaduras e instalación eléctrica en losa de la azotea



Trabajos para losa azotea




Vista de los arranques para la estructura de la piscina en azotea



Trabajos y avance actual del nivel losa azotea


#### **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**

#### Primer piso de Dptos.



## **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**


## Segundo piso de Dptos.





## **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**


## Tercer piso de Dptos.





## **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**


## Cuarto piso de Dptos.





## **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**


## Quinto piso de Dptos.





#### **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**


#### Sexto piso de Dptos.





## **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**


## Séptimo piso de Dptos.





## **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**


## Octavo piso de Dptos.





## **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**


## Noveno piso de Dptos.






## **AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:**

## Décimo piso de Dptos.







A continuación, algunas tomas fotográficas de estos avances en plantas de departamentos:



Terminaciones en piso de balcón nivel 2




Piso, cielorraso y paredes enduidas en el 3A




Revestido y piso en baños del nivel 1 de departamentos



Parrilla y refractarios en piso 3



Cielorraso y lijado de enduido en el piso 3




Cableado en departamentos del piso 4




PCI y electroductos en el piso 4



Aislación de losa baños piso 5



Instalación hidráulica y desagüe piso 5



PCI piso 5




Ducteado para AA bajo losas techo piso 5



Carpeta, revoque e instalaciones en el 6D



Palier 6to piso



Mampostería en el piso 7



Contrapiso, carpeta y mampostería 7E



Mamposterías en el piso 8



Mamposterías en el 8A



Mamposterías piso 10



Avances de la mampostería en el piso 9




Prueba de aislación en balcón del piso 4



Mampostería para las bauleras en planta baja



Revoque en paredes del acceso principal de planta baja



Colocación de baranda en escalera del piso 1 hasta el piso 6




Colocación baranda en escalera




Sumidero pluvial en el subsuelo




Trabajos de prolijado y enduido de los fondos de losa en estacionamientos



Revoque en paredes linderas del subsuelo




Trabajos previos al montaje en caja de ascensores



Avance del revoque exterior en fachada lateral

## **AVANCES EN OTROS SECTORES:**




A continuación, algunas tomas fotográficas actuales de las fachadas:



Perspectiva de avance desde calle Torreani Viera



Fachada sobre calle Pacheco



Fachada posterior y su avance



Vista actual desde esquina de Pacheco y T. Viera

## Desarrola y Comercializa:









