

INMO
desarrollos

INFINITY
apartments & lofts



AVANCES DE OBRA

JULIO 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Etapas recientes y sus porcentajes de avance: (los rubros **en color** representan los ejecutados en este período)

- Hormigonado de los tabiques de la piscina azotea: 100%
- Hormigonado de pilares losa techo quincho azotea: 100%
- Escalera hasta azotea: 100%
- Tabique de caja de ascensores y escalera: 100%
- Hormigonado losa techo quincho azotea (21/05): 100%
- Hormigonado losa fondo tanque superior de agua: 100%
- **Hormigonado tanque superior, tapa escalera y ascensores: 100%**
- **Estructura de hormigón finalizada 100%**

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:



Losas de techo ya totalmente desencontradas




Tanque superior de agua y tapas de ascensores y escalera



Tapas de losa del sobre recorrido y ganchos para montaje de los ascensores ya terminados



Vista actual del sector del quincho




Estructura de hormigón del sector quincho ya concluida totalmente

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Primer piso de Dptos.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Segundo piso de Dptos.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Tercer piso de Dptos.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Cuarto piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Quinto piso de Dptos.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Sexto piso de Dptos.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO

Séptimo y octavo pisos de Dptos.





Revestido de baño piso 2



Colocación de piso en el 3C



Aislación del balcón en el 3C



Colocación de pre marcos de aberturas en el piso 4



Colocación de piso en el 2B



Desagües cloacales bajo losa de los baños del piso 1



Revestido, mesada y artefactos en el 1D



Mesada y revestido del baño en 1C



Baño equipado del 1E



Vista actual del 1A



Detalle de revestido en baño del piso 2



Parrilla en el piso 2



Detalles actuales en el 3B



Revestido de baño en el 3C



Enduido de paredes y cielorraso en el 3E



Prueba de estanqueidad de aislación en baños de piso 4



Instalación eléctrica y cableado en departamentos del piso 4



Ducteado galvanizado para PCI en el 5B



Mamposterías en el piso 6



Mamposterías en el 6B




Cerramiento laterales en linderos del piso 8



Cerramientos laterales en linderos del piso 9

AVANCES EN OTROS SECTORES:



A continuación, algunas tomas fotográficas




Trabajos en sectores del acceso



Instalación sanitaria en baños de planta baja



Excavación para sumidero cloacal en planta baja



Trabajos de acondicionamiento y detalles en caja de ascensores



Vigas metálicas en T para soporte de las guías en cajas de ascensores




Regularización y enduido fondo de losa techo en E1



Una vista del avance del revoque en una de las fachadas laterales



Vista actual fachada posterior



Vista actual desde la Av. Stma Trinidad



Vista actual desde la fachada principal

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos