

**INMO**  
desarrollos 

---

**INFINITY**  
apartments & lofts



# INFINITY

apartments & lofts


**AVANCES DE OBRA**

SEPTIEMBRE 2021

# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


### Piso 1.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


### Piso 2.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


### Piso 3.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

## AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


### Piso 4.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


## Piso 5.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO

## Piso 6.






# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


## Piso 7.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


## Piso 8.



# NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO

## Piso 9.





Colocación de cielorraso en el 4E



Aberturas, vidrio, piso y cielorraso en el 4A



Cielorraso, piso y una mano de enduido en el 2E



Revestido en baño del 3B



Vista actual del 3E



Tratamiento de aislación baños del piso 4



Instalación cloacal piso 5



Eléctrica, AA y PCI en el 5D



Parrillas piso 5



Revoques e instalaciones en el 6B



Instalación de agua en baños del piso 6



Ducteado de AA y desagüe en piso 7



Mamposterías, contrapiso y AA en el 7D



Vista actual de las mamposterías en palier del piso 8



Cerramientos de mampostería en el piso 8 dpto. B




Avance de la mampostería en el piso 9



Cerramiento en el piso 9



## AVANCES EN OTROS SECTORES:



A continuación, algunas tomas fotográficas



Piso en bauleras de planta baja



Sector de bauleras, deposito y baño en planta baja



Colocación de baranda



Enduido una mano y colocación de baranda en caja de escalera



Trabajos de aislación y pintura en bajo recorrido de los ascensores



Tratamientos de impermeabilización en tanque inferior de agua



Instalaciones previas al montaje de los ascensores



Cañerías de bajada pluvial




Líneas de cañería pluvial fijadas bajo losa techo de planta baja



Vista actual del estacionamiento 2



Vista actual del nivel de estacionamiento 1



Llaves de corte por piso en montante hidráulica



Montajes en la montante eléctrica



Vista actual del avance en azotea



Vista de la azotea



Vista de la zona del quincho en azotea



Vista actual del avance en el revoque de una de las fachadas



Revoque de otra de las fachadas laterales



Vista actual de la fachada posterior



Vista general desde la Av. Stma. Trinidad



Vista actual de la fachada principal

Desarrola y Comercializa:

**INMO**  
desarrollos