

INMO
desarrollos

INFINITY
apartments & lofts



INFINITY

apartments & lofts


AVANCES DE OBRA

NOVIEMBRE 2021

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 1.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 2.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 3.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 4.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 5.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 6.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 7.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO


Piso 8.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PISO

Piso 9.





Montaje de placar en 1D



Montaje del placar en el 1A



Colocación de placar en el 3C



Muebles en el 2C



Parrilla en piso 2



Artefactos de baño y masadas en el tercer piso



Revestido cocina en el 2A



Revestido de parrilla en el 3C



Revestido frente parrilla en el piso 3




Montaje de muebles en departamentos del piso 3



Muebles de cocina en el 4E



Cielorraso en baños del piso 4



Colocación de puertas en el cuarto piso



Terminaciones en el 4B



Cielorraso, piso y una mano de enduido en el 5B



Colocación de cielorraso en el 5D



Colocación de piso en baños del piso 5



Colocación de piso en el 5E



Piso en el 6C



Piso e instalaciones en el 6B



Avances en el 6A



Inicio del revoque de paredes en el piso 7



Refractario en parrillas del piso 7



Ducteado de AA y desagüe en el 8C




Refractario en parilla del piso 8



Mamposterías en el piso 9

AVANCES EN OTROS SECTORES:



A continuación, algunas tomas fotográficas



Montaje ascensor lado izquierdo



Montaje ascensor izquierdo



Ensamblado de cabina lado izquierdo



Montaje de las guías lado derecho



Trabajos acondicionamiento sector de PD y medidores en planta baja



Cableado en planta baja



Piso de hormigón terminado en planta baja



Hormigón de terminación helicopteado en circulación de planta baja



Prueba de agua de la aislación en azotea



Detalles de membrana asfáltica en azotea



Avances en la mampostería de azotea



Vista actual del avance de los cerramientos en azotea



Mampostería de azotea




Colocación de accesorios de filtro previo a la impermeabilización de la piscina



Trabajos de regularización y prolijado del hormigón de la piscina



Colocación piso en escalera actualmente hasta el piso 4to



Colocación de piso en escalera



Vista actual



Vista de fachadas desde otra perspectiva





Vista actual fachada posterior



Vista desde otra perspectiva



Vista actual fachada principal

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos